



ПРОМЫШЛЕННО-  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ  
ХОЛДИНГ

# НАХОЖДЕНИЕ В ЗОНЕ ПАДЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

## Требования безопасности по организации РАБОТ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ и ИНСТРУМЕНТА:

- для обеспечения безопасного производства работ руководитель обязан:
  - разработать технологические регламенты на проведение работ (ППР, ТК, ПОР) устанавливающие порядок и последовательность выполнения работ, требования и меры безопасности;
  - оформить наряд-допуск/ акт-допуск;
  - ознакомить работников с необходимой документацией под подпись;
  - подготовить необходимые приспособления и инструмент, установить границы опасных зон и необходимые ограждения, вывесить знаки безопасности и предупредительные надписи.
- при проведении работ по монтажу/ демонтажу оборудования и устройств должны быть определены места временного размещения и складирования, зоны проезда транспортных средств, перемещения техники и прохода работников, установлены границы опасных зон и необходимые ограждения;
- зона производства ремонтных работ должна быть ограждена сигнальным ограждением и знаками безопасности "Опасная зона", "Проход закрыт";
- узлы и детали оборудования в процессе монтажа должны быть закреплены соответствующими приспособлениями;
- при многоярусном характере производства работ для защиты от падающих объектов, настилы, подмости, лестницы лесов должны быть оборудованы защитными экранами;
- при производстве работ в темное время суток, площадки и участки, рабочие места, проезды и подходы к ним должны быть освещены;
- материалы, инвентарь, инструменты и приспособления, используемые при выполнении работ на высоте должны укладываться так, чтобы не загромождать рабочее место и исключалась возможность их падения;
- из зоны производства работ, в том числе работ по подъему и перемещению грузов с помощью подъемных сооружений должны быть удалены лица, не имеющие прямого отношения к производимым работам;
- монтажные проемы в перекрытиях в фундаментах над нижележащими отметками и проходами должны быть ограждены защитными оградительными устройствами и вывешены предупреждающие знаки безопасности;
- в местах прохода и проезда под трассой конвейеров должны быть установлены сплошные защитные ограждения для улавливания падающих с конвейера материалов и изделий;
- при использовании навесных конвейеров для транспортирования грузов на высоте свыше 2 м, под конвейером должны быть установлены оградительные устройства, обеспечивающие безопасность работников при случайном падении груза;
- в зоне производства работ при передвижении и выполнении работ, работники должны применять защитные каски с подбородочным ремешком и защитные очки.

