



ПРОМЫШЛЕННО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ХОЛДИНГ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОТКЛЮЧЕНИЯ, НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ, ОГРАЖДЕНИЙ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

При обслуживании, эксплуатации и ремонте оборудования и устройств,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- проводить техническое обслуживание и ремонтные работы в непосредственной близости от не ограждённых движущихся и вращающихся частей и деталей смежного оборудования, электрических проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением;
- работать на оборудовании без ограждений и/или с неисправными ограждениями, а также снимать и/или оставлять во время работы ограждения и прочие предохранительные устройства в открытом положении;
- работать на незакрепленных конструкциях и перемещаться по ним;
- работать вблизи вращающихся деталей и механизмов оборудования в расстёгнутой куртке (нараспашку);
- во время работы машин, станков, агрегатов и передаточных механизмов влезать на них и/или подлезать под ними;
- передавать что-либо через машину, агрегат, станок, класть на станки, агрегаты и под них какие-либо посторонние предметы (тряпки, одежду и прочее);
- при работе оборудования поправлять и снимать ограждения, смазывать, чистить и протирать оборудование;
- прикасаться к токоведущим частям и проводникам тока без защитных приспособлений;
- осуществлять протирку, покраску и другие работы на вращающихся и электрических машинах.

