



ПРОМЫШЛЕННО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ХОЛДИНГ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ОТ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Требования безопасности при **ОБСЛУЖИВАНИИ и РЕМОНТЕ** оборудования:

- обслуживание и ремонт оборудования должны выполняться в соответствии с технологическими регламентами, устанавливающими порядок и последовательность выполнения работ;
- остановленные для обслуживания и ремонта оборудование и коммуникации должны быть отключены от источников снабжения электроэнергией и паровых, водяных, газовых и технологических трубопроводов. На трубопроводах должны быть установлены заглушки;
- электрические схемы приводов остановленного оборудования должны быть разобраны, на приводах и пусковых устройствах вывешены запрещающие знаки "Не включать! Работают люди";
- оборудование и коммуникации, остановленные для ремонта, должны быть освобождены от технологических материалов;
- при проведении работ по ремонту оборудования, место проведения работ (ремонтная площадка) должна ограждаться;
- демонтируемые (отсоединенные) части ремонтируемого оборудования должны размещаться на специальных подставках, стеллажах или на площадке в специально отведенном месте;
- подвижные защитные устройства (экраны), установленные на оборудовании для ограждения опасных зон, должны быть заблокированы с пуском оборудования.

