



ПРОМЫШЛЕННО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ХОЛДИНГ

РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЪЁМНЫХ СООРУЖЕНИЙ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Перед началом работ по подъему и перемещению грузов **СТРОПАЛЬЩИК** обязан:

- пройти обучение по профессии стропальщик;
- ознакомиться с проектом производства работ и технологическими регламентами под подпись;
- применять спецодежду, спецобувь, средствами индивидуальной защиты (защитная каска с подбородочным ремешком, защитные очки, рукавицы), сигнальный жилет и специальные отличительные знаки;
- знать установленный на предприятии порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком, схемы строповки и кантовки грузов, порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений, канатов и тары, нормы заполнения тары; порядок и габариты складирования грузов, назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- проверить исправность грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм или бирок;
- проверить исправность петель, цапф, рамы и поддона груза;
- проверить исправность тары и наличие на ней необходимой маркировки;
- проверить наличие и исправность вспомогательных инвентарных приспособлений (оттяжек, багров, крюков, подкладок и прокладок) необходимых для выполнения работы;
- подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза;
- проверить нет ли на грузе незакрепленных деталей, инструментов и посторонних предметов которые могут выпасть при подъеме;
- убедиться в отсутствии людей возле груза и не находиться самому между поднимаемым грузом и различными предметами и оборудованием;
- проверить правильность строповки и равномерность натяжения стропов, для чего подать сигнал для подъема груза на высоту не более 200-300 мм.

При обвязке и зацепке груза **СТРОПАЛЬЩИК** обязан:

- обвязку и зацепку груза производить в соответствии со схемами строповки и кантовки грузов;
- канаты, цепи накладывать на груз (раму, каркас, корпус) без узлов, перекруток и петель, под острые ребра груза подкладывать специальные подкладки;
- обвязку стопок груза (доски, бревна, прутки, трубы и т.п.) производить таким образом, чтобы исключить возможное падение отдельных частей;
- строповку длинномерных грузов производить не менее чем в двух местах;
- зацепку грузов производить за все предусмотренные на грузе петли и цапфы;
- следить за процессом по подъему и перемещению груза, исключить нахождение в опасной зоне людей;
- укладку (установку) груза производить в специально отведенных местах (площадках).

