



ПРОМЫШЛЕННО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ХОЛДИНГ

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ (ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОЧЕГО МЕСТА, ВЫПУСК НА ЛИНИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА)



УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Перед началом работы **РАБОТНИК** обязан:

- проверить наличие, исправность и соответствие спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты выполняемой и/или порученной работе;
- проверить наличие необходимой при себе документации, требование которой установлено нормативными правовыми актами;
- получить текущий инструктаж и сменное задание на выполнение работ под подпись;
- ознакомиться с записями работников предыдущих смен в технологических журналах;
- провести осмотр оборудования, устройств и рабочего места на предмет:
 - наличия и состояния ограждений, защитных блокировок и сигнализаций;
 - наличия видимых проводников заземления электрооборудования;
 - наличия освещения и приточно-вытяжной вентиляции;
 - наличия и исправности ограждений лестничных маршей, переходов и площадок обслуживания;
 - наличия и исправности инструментов и приспособлений, предназначенных для выполнения работ;
 - размещения приспособлений и инструментов в установленных для хранения местах;
 - состояния безопасных маршрутов передвижения к рабочим местам и зонам обслуживания оборудования;
- визуально проверить приводные механизмы оборудования на наличие видимых повреждений и убедиться в отсутствии посторонних шумов на работающем оборудовании;
- убедиться в отсутствии на рабочих местах и в зоне производства работ посторонних лиц, не участвующих в технологическом процессе;
- сообщить непосредственному руководителю о состоянии оборудования, рабочих мест и выявленных в ходе осмотра несоответствиях и замечаниях.

