



ПРОМЫШЛЕННО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ХОЛДИНГ

РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТА И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ



УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА

Требования безопасности к организации **РАБОЧЕГО МЕСТА**:

- инструмент и приспособления на рабочем месте должны располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность их скатывания и падения;
- обеспечить наличие инструментов и приспособлений, которые понадобятся для конкретных задач;
- рабочее место должно оснащаться осветительным оборудованием и иметь достаточный уровень освещенности;
- верстаки, стеллажи, столы, шкафы, тумбочки должны быть прочными и быть надежно установленными;
- размеры полок стеллажей должны соответствовать габаритам укладываемых инструментов и приспособлений и иметь уклон внутрь;
- поверхность верстаков должна быть из гладких материалов, не имеющие острых кромок и заусенцев;
- тиски на верстаках должны закрепляться так, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего;
- тиски должны быть исправными и обеспечивающими надежный зажим изделия. На рукоятке тисков и на стальных сменных плоских планках не должно быть забоин и заусенцев;
- подвижные части тисков должны перемещаться без заеданий, рывков и надежно фиксироваться в требуемом положении;
- тиски должны оснащаться устройством, предотвращающим полное вывинчивание ходового винта.

При работе с **РУЧНЫМ** инструментом и приспособлениями **РАБОТНИК** обязан:

- выполнять только ту работу, которая поручена и по выполнению которой проведён инструктаж по охране труда;
- до начала работ, в ходе выполнения и после выполнения работ осматривать инструмент и приспособления, в случае обнаружения неисправности немедленно извещать своего непосредственного руководителя;
- применять средства индивидуальной защиты глаз и рук (защитные очки и перчатки);
- применять подкладки при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек;
- применять инструмент и приспособления изготовленный из несгораемых материалов, не образующие искр при ударе и не накапливающие статистическое электричество;
- просушивать и протирать специальный инструмент и приспособления (клещи, ломы и т.п.) предусмотренные технологическим регламентом для конкретного вида работ;
- во время работы с инструментом и приспособлениями следить за отсутствием:
 - сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд;
 - трещин, заусенцев, наклепа и сколов на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд;
 - сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей;
 - забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков;
 - искривления отверток, зубил, губок гаечных ключей;
 - забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит.



Требования безопасности при эксплуатации **ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА**:

- обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений должно осуществляться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя;
- результаты осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента, проведенные с установленной периодичностью, заносятся ответственным работником в журнал;
- перед выдачей работнику электроинструмента, работник, назначенный ответственным за содержание электроинструмента в исправном состоянии, должен проверить:
 - комплектность, исправность, в том числе кабеля, защитных кожухов (при наличии) штепсельной вилки и выключателя, надежность крепления деталей электроинструмента;
 - исправность цепи заземления электроинструмента и отсутствие замыкания обмоток на корпус;
 - работу электроинструмента на холостом ходу.
- работник должен работать только тем инструментом и приспособлениями, по работе с которым работник обучался безопасным методам и приемам выполнения работ;
- установка рабочей части электроинструмента в патрон и извлечение ее из патрона, а также регулировка электроинструмента должны выполняться после отключения электроинструмента от сети и полной его остановки;
- работать электроинструментом вне помещений только в сухую погоду, а при дожде или снегопаде - под навесом на сухой земле или настиле;
- при обнаружении неисправности электроинструмента, перегрева частей и деталей электроинструмента, работа должна быть немедленно прекращена;
- электроинструмент и приспособления не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться периодической проверке ответственным работником. Результаты проверки электроинструмента заносятся в журнал;
- на корпусе электроинструмента должен быть указан инвентарный номер и дата следующего испытания;
- переносной электрифицированный инструмент должен храниться в сухом помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками и ящиками и выдаваться рабочим на период работы.